



Meldingsskjema for HMS-avvik

Meldingsskjema for HMS-avvik			
Dato	21.05.2022		
Avviksmelders navn	Hugo Rode Berntsen		
Avviksmelders e-post	hugorob-online.no		

Beskrivelse av forholdet
Gangbar uttrigger/y-bom på plass 411 er ikke gangbar. Det er forbundet med stor risiko å bruke denne. Fløttøren tåler knapt en person, bordene er løse, og delvis råtnet, festene har løsnet og vipper slik at du lett faller i vannet.

Forslag til forbedring eller korrigerende tiltak
Tre alternative forslag: 1. Utriggeren repareres. Dette vil kunne ta tid ettersom den er per i dag er ubrukelig. 2. Utriggeren byttes ut. 3. Båteier på plass 411 får tildelt ny båtplass slik at sesongen ikke spoles.

Meldingsskjema sendes til leder@pluggenhavn.no

Beskrivelse av tiltak - Fylles ut av HMS-ansvarlig	
Avvik nummer	02/22
Tidsfrist for utbedring	I/A
Ansvarlig for utbedring av tiltak	Gard B. Hansen
Årsaksanalyse og beskrivelse av korrigerende tiltak for å hindre at avviket kan oppstå på nytt	
Båt er flyttet til midlertidig plass, og plass 411 utbedres så raskt som mulig. Hele rekken med båtplasser på de to innerste betongelementene er planlagt utskiftet og arbeidet med dette starter snart. Avviket lukkes	

Avviket er lukket			
Signatur Pål Sætran Runar Eiene		Dato 30.05.2022	



BÅTFORENINGEN PLUGGEN

